


**Chemise classique coton avec finition easy care**

Micro twill avec finition infroissable

Ourlet roulé

JN683 : Coupe cintrée, féminine

JN684 : Coupe classique, légèrement cintrée, poche poitrine, plis à l'arrière

**Tissu:**

 Tissu extérieur (120 g/m<sup>2</sup>): 100% coton

**Pays d'origine:**

Bangladesch

**Numéro de tarif douanier:**

62052000

**Conseils d'entretien:**

**Articles partenaire:**

**Chemise femme à manches courtes en Micro-Twill**

Art-Nr.: JN683

**Couleurs disponibles**

	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>	<b>3XL</b>	<b>4XL</b>
<b>Poids en g</b>	171 g	181 g	191 g	207 g	214 g	225 g	241 g
<b>VPE</b> (Pièces par emballage intérieur / pièces par emballage extérieur)	5/20	5/20	5/20	5/20	5/20	5/20	5/20

<b>Mesures en cm</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>	<b>XXL</b>	<b>3XL</b>	<b>4XL</b>
<b>1/2 poitrine</b>	57,00 cm	60,00 cm	63,00 cm	66,00 cm	70,00 cm	74,00 cm	79,00 cm
<b>1/2 largeur taille</b>	51,00 cm	54,00 cm	57,00 cm	61,00 cm	66,00 cm	72,00 cm	78,00 cm
<b>1/2 du bas largeur</b>	52,00 cm	56,00 cm	60,00 cm	64,00 cm	68,00 cm	73,00 cm	78,00 cm
<b>longueur à partir de l'épaule</b>	80,00 cm	82,00 cm	82,00 cm	85,00 cm	85,00 cm	88,00 cm	88,00 cm
<b>largeur poche poitrine</b>	12,00 cm	12,00 cm	12,00 cm	12,00 cm	12,00 cm	12,00 cm	12,00 cm
<b>hauteur poche poitrine</b>	14,00 cm	14,00 cm	14,00 cm	14,00 cm	14,00 cm	14,00 cm	14,00 cm
<b>longueur de manche</b>	26,00 cm	26,00 cm	26,00 cm	26,00 cm	26,00 cm	26,00 cm	26,00 cm

**Couleurs disponibles**

	blanc (white)
	rose clair (196C)

	bleu-clair (649C)
--	-------------------

	noir (blackC)
--	---------------



**OEKO-TEX® Standard 100**

OEKO-Tex® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15.0.70467 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. [www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)



**Non Iron**

Un traitemenet spécial qui rend les chemises et chemisiers sans repassage: Il suffit de les laver, sécher et mettre. Àfin de conserver cette fonction il faut éviter un séchage excessif dans le sèche-linge ainsi que des fers à repasser surchauffés. Si nécessaire, les coutures peuvent être repassées à basse température.